



踊り場踏み板撤去後（階段柱を繋ぐ木材が腐食している。両側の柱の強度は？）

撮影 H30.3.16（掘り起こした杭頭を H60 沓石に置換予定）



本体湧側中央杭



塗装後（建築物本体足回りと階段防蟻・塗装終了）



新潟市看板支柱 既に腐食していて掘りあげる時折れた

