

気泡による白濁りについて

水道工事などにより、水道管内の温度や圧力が急激に変化すると目に見えない無数の気泡の影響で、白く濁ったように見えることがあります。


気泡が原因で、じゃ口からの水が左下のように白く濁っていた場合、時間が経つにつれて右側の写真のように気泡が消えて透明になっていきます。



目に見えない無数の気泡により白く濁ったように見えます。



徐々に気泡がなくなり透明になっていきます。



やがて気泡がなくなり透明な通常の水道水となります。