

平成29年度耐震改修状況の結果について（中央区）

平成30年4月現在

耐震改修状況の結果については、非木造で2階以上の建物または床面積が200㎡を超える建物、木造で500㎡を超える建物を対象としています。

※ 構造（「R」＝「鉄筋コンクリート造」、 「S」＝「鉄骨造」、 「W」＝「木造」）

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(㎡)	耐震状況	診断結果 s値	補強後 s値	改修状況等
浜浦小学校	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S60年03月	3,395	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S60年12月	2,164	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S62年01月	1,175	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
関屋小学校	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S41年03月	1,652	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	4	S46年03月	453	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S46年03月	144	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S49年03月	1,138	耐震性あり	0.37	0.76	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S57年10月	180	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	R	4	S57年10月	199	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S49年12月	885	耐震性あり	0.08	0.82	補強済み
鏡淵小学校	普通・特別・普通教室棟	校舎	R	3	S54年03月	513	耐震性あり	0.39	0.73	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H8年04月	3,808	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白山小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H9年02月	998	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	2,904	耐震性あり	0.27	0.79	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S40年09月	226	耐震性あり	0.39	0.84	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S40年09月	387	耐震性あり	0.49	0.84	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S41年03月	850	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S41年03月	1,049	耐震性あり	0.12	0.72	補強済み
新潟小学校	通路棟	校舎	R	2	S45年09月	176	耐震性あり	0.78		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H12年03月	3,151	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	5	H12年03月	3,563	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H13年03月	1,271	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H3年05月	3,213	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
日和山小学校	体育館	屋体	R	1	H4年03月	1,122	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	S	4	H29年01月	181	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	5	H29年01月	2,625	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
万代長嶺小学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H17年03月	6,003	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H17年03月	1,224	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
沼垂小学校	体育館	屋体	R	1	H5年03月	1,241	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	3	H24年11月	3,981	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	2	H25年12月	1,763	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
山湯小学校	特別教室棟	校舎	R	3	S49年03月	788	耐震性あり	0.45	0.76	補強済み
	通路棟	校舎	R	2	S52年03月	138	耐震性あり	1.16		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年03月	1,210	耐震性あり	0.34	0.76	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S52年05月	971	耐震性あり	0.34	0.76	補強済み
	給食室	校舎	R	4	S55年03月	930	耐震性あり	0.34	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S55年03月	425	耐震性あり	0.61	0.73	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年12月	503	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
上所小学校	体育館	屋体	S	1	H12年03月	1,269	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S41年12月	1,334	耐震性あり	0.34	0.80	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S43年01月	958	耐震性あり	0.34	0.80	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S46年03月	886	耐震性あり	0.12	0.79	補強済み
	通路棟	校舎	R	4	S45年03月	133	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	通路棟	校舎	R	4	S45年03月	354	耐震性あり	1.00		補強の必要なし
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S45年03月	882	耐震性あり	0.34	0.82	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S45年06月	882	耐震性あり	0.34	0.82	補強済み
	給食室	校舎	R	1	S52年03月	215	耐震性あり	0.33	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S48年03月	912	耐震性あり	0.33	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S47年03月	771	耐震性あり	0.33	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	335	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	228	耐震性あり	0.45	0.82	補強済み
鳥屋野小学校	普通教室棟	校舎	R	5	H21年03月	5,028	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	5	H21年03月	3,514	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H21年03月	1,495	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
笹口小学校	管理棟	校舎	R	1	H25年03月	347	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	H25年03月	4,865	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H24年10月	1,281	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

平成29年度耐震改修状況の結果について（中央区）

平成30年4月現在

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学校名	棟名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積(m ²)	耐震状況	診断結果 s値	補強後 s値	改修状況等
女池小学校	体育館	屋体	S	1	S41年03月	400	耐震性あり	0.26	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S44年10月	300	耐震性あり	0.26	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年04月	202	耐震性あり	0.26	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S44年03月	1,062	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	3	S46年03月	864	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S47年12月	1,013	耐震性あり	0.72		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S50年03月	1,273	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年03月	1,739	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	通路棟	校舎	S	3	H17年12月	230	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	S	2	H28年03月	395	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
有明台小学校	普通教室棟	校舎	R	3	S41年03月	994	耐震性あり	0.50	0.79	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S61年01月	1,173	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	679	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	1,703	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	959	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S61年05月	194	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
南万代小学校	体育館	屋体	R	1	H4年03月	1,196	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・管理・特別教室棟	校舎	R	4	H28年03月	6,143	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
上山小学校	普通教室棟	校舎	R	4	S52年03月	1,340	耐震性あり	0.49	0.75	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S52年05月	1,033	耐震性あり	0.49	0.75	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S52年05月	1,865	耐震性あり	0.61	0.85	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S52年05月	452	耐震性あり	0.82		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	3	S52年05月	632	耐震性あり	0.82		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S52年05月	992	耐震性あり	0.37	0.97	補強済み
桜が丘小学校	普通教室棟	校舎	S	1	H29年03月	534	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S57年03月	3,135	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	4	S57年05月	249	耐震性あり	0.77		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S57年05月	2,139	耐震性あり	0.66	0.72	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	2	S57年05月	1,074	耐震性あり	0.21	0.79	補強済み
紫竹山小学校	体育館	屋体	R	2	S57年05月	1,065	耐震性あり	0.21	0.79	補強済み
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H3年08月	4,964	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	H4年02月	1,197	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	S	1	H16年03月	515	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
関屋中学校	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S63年05月	3,162	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S63年05月	1,125	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通教室棟	校舎	R	4	S63年05月	3,028	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	給食室	校舎	R	1	S63年05月	236	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H1年03月	1,272	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	1	H1年03月	241	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	R	1	H1年03月	359	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
鳥屋野中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	1,930	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S47年03月	858	耐震性あり	0.45	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	1	S47年04月	299	耐震性あり	1.56		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年03月	804	耐震性あり	0.45	0.73	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S47年04月	1,019	耐震性あり	0.45	0.73	補強済み
	管理棟	校舎	R	2	S47年03月	929	耐震性あり	0.80		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S47年03月	320	耐震性あり	0.25	0.72	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S47年03月	760	耐震性あり	0.25	0.72	補強済み
	武道場	屋体	S	1	S61年08月	404	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S62年12月	516	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
白新中学校	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	2,109	耐震性あり	0.38	0.74	補強済み
	管理・普通教室棟	校舎	R	4	S40年09月	2,176	耐震性あり	0.38	0.76	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S40年09月	324	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S37年08月	115	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	普通・特別教室棟	校舎	R	3	S36年03月	1,056	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S38年07月	364	耐震性あり	0.48	0.90	補強済み
	通路棟	校舎	R	3	S40年09月	344	耐震性あり	0.52	0.80	補強済み
	武道場	屋体	S	1	H5年02月	381	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	1	H11年03月	1,243	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	地域・学校連携施設	校舎	R	2	H11年03月	214	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし

平成29年度耐震改修状況の結果について（中央区）

平成30年4月現在

凡例 耐震性のある建物 耐震化の必要がある建物

学 校 名	棟 名	建物区分	構造	階数	建築年月	建物面積 (㎡)	耐震状況	診断結果 I s値	補強後 I s値	改修状況等
寄居中学校	体育館	屋体	R	2	H7年02月	1,618	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	R	1	H14年03月	278	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H13年09月	4,864	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
新潟柳都中学校	プール専用付属室	校舎	R	2	H6年03月	110	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H6年03月	373	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H18年12月	5,011	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H20年03月	1,612	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
宮浦中学校	武道場	屋体	S	1	S62年10月	343	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H9年06月	6,321	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H10年02月	1,500	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	クラブハウス	校舎	R	2	H10年02月	248	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
上山中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S53年03月	1,935	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	3	S53年05月	1,960	耐震性あり	0.46	0.81	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S53年05月	562	耐震性あり	0.69	0.77	補強済み
	体育館	屋体	S	1	S53年05月	1,116	耐震性あり	0.10	0.83	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S57年03月	1,032	耐震性あり	0.42	0.74	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S57年03月	641	耐震性あり	0.69	0.77	補強済み
	武道場	屋体	S	1	H2年10月	374	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	専用食堂	校舎	S	1	H15年03月	287	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
山潟中学校	普通教室棟	校舎	R	4	S58年07月	2,091	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	普通・特別教室棟	校舎	R	4	S61年12月	694	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S58年07月	3,025	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	特別教室棟	校舎	R	1	S58年07月	221	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	S	1	S58年07月	1,044	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	1	S62年10月	364	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
万代高等学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	6	H15年03月	8,547	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	4	H15年03月	2,815	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
明鏡高等学校	管理・特別・普通教室棟	校舎	R	4	H7年02月	6,982	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	体育館	屋体	R	2	H7年03月	1,571	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
	武道場	屋体	S	2	H7年03月	395	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし
沼垂幼稚園	保育棟	園舎	R	2	S56年03月	949	耐震性あり	0.74		補強の必要なし
	管理・保育棟	園舎	R	2	S56年03月	1,026	耐震性あり	0.59	0.75	補強済み
高志中等教育学校	普通教室棟	校舎	R	4	S55年03月	2,565	耐震性あり	0.43	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年03月	862	耐震性あり	0.43	0.79	補強済み
	普通教室棟	校舎	R	4	S56年05月	867	耐震性あり	0.43	0.79	補強済み
	管理・特別教室棟	校舎	R	4	S55年03月	3,333	耐震性あり	0.47	0.77	補強済み
	体育館	屋体	R	2	S55年03月	3,110	耐震性あり	0.17	0.88	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年03月	1,918	耐震性あり	0.67	0.85	補強済み
	特別教室棟	校舎	R	3	S56年05月	1,828	耐震性あり	0.67	0.85	補強済み
	体育館	屋体	S	2	H1年05月	1,663	耐震性あり	新耐震		補強の必要なし