

令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年1月9日（火）8時00分現在
新潟市災害対策本部事務局

1 被害状況

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	4	2	0	3	6	1	20

- ・避難中や避難所で転倒、持病発症など

(2) 建物被害

これまでは、全壊、半壊、一部損壊を記載していましたが、被害件数の把握方法を罹災証明に切り替えました。

① 応急危険度判定

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	8	143	80	25	13	1,414	36	1,724
うち 実施済み	2	3	84	56	15	7	1,008	30	1,205

※申請件数は重複等を精査した結果、昨日より減となりました

② 罹災証明

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	11	26	407	283	78	91	2,931	103	3,930
被害認定 調査実施 済棟数	0	0	0	0	0	0	226	0	226
うち 交付済み	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 道路被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
道路 通行止	0	0	0	0	1	1	4	6	12

(4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	9	6	18	6	7	8	23	12	89
休校	0	0	0	0	0	0	1	0	1

2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者(人)	0	0	0	0	0	0	19	0	19

3 液状化による泥処理について

(1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	5,256	4,800	0	317	271,100	0	281,473

(2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

4 水道

(1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

(2) 応急給水場所

西区役所、坂井輪中学校、坂井輪小学校、立仏小学校

5 下水道

管きょ約 50km の一次調査を実施中、被害状況を 11 日までに集約予定

1. 本市の被害への対応状況

2. 被災者・被災地への支援状況

避難者への食事提供

- ・西区避難所（坂井輪コミュニティセンター、黒埼市民会館）
- ・計16名（1月9日8時現在）
- ・1月6日から1日3食
- ・お弁当+水のセット

3. その他の対応

悪質商法による注意喚起（市LINE公式アカウント等で発信済）

- ・西区内において地震により発生した土砂回収について、業者をかたる者が突然現れ、「土嚢袋を1袋3,000円で売っている。これくらいの量なら3～4万円程度だろう。」などと勝手に土砂回収を始め、回収後20万円を請求され支払ったもの。（1月4日発生）

1. 本市の被害への対応状況

(1) 所管施設

- ①新潟市陸上競技場サブグラウンド：亀裂と液状化のため復旧まで休館
- ②旧市長公舎：安全点検等のため当面の間臨時休館

(2) 各区文化施設（別紙1のとおり）

(3) 各区所管文化財

- ①旧笹川家住宅（南区）：各所建具の外れ、障子・襖の破損、塗り壁の脱落などのため臨時休館

1/9（火）ヘリテージマネージャーによる応急危険度判定実施予定

※ その他の被害状況は別紙2のとおり

(4) 各区スポーツ施設（別紙3のとおり）

- ①鳥屋野運動公園球技場（中央区）：外壁の一部にひび、グラウンド一部液状化、観客席破損のため当面の間臨時休館
- ②西海岸公園市営プール（中央区）：プール可動床の故障のため当面の間臨時休館

2. 被災者・被災地への支援状況

なし

3. その他の対応

なし

(別紙 1) 市内文化施設の被害状況 (R6. 1. 9 現在)

区所管施設 (県公立文化施設協議会加盟施設)			
区	施設名	開館状況	主な被害状況
秋葉区	秋葉区文化会館	開館	反響板損傷 (舞台装置)、ホールドア 不具合
中央区	新潟市民プラザ	開館	天井水漏れ被害、壁に亀裂、吊り物調 査中
中央区	新潟テルサ	開館	水道管破裂、舞台設備不具合

(別紙2) 市内文化財被害状況 (R6. 1. 4 現在)

区	物件	区分	種別	主な被害状況
北区	高森の大ケヤキ	県	天然記念物	幹や枝など数か所が折損
	法悼寺	市	建造物	本堂の壁が一部崩落
中央区	旧齋藤氏別邸庭園 (旧齋藤家別邸)	国	名勝 日本遺産	庭園の液状化による陥没、別邸2階の土壁のひび・剥落等
	旧小澤家住宅	市	建造物 日本遺産	灯籠倒壊、襖の一部破損
	木揚場協会	国	登録有形文化財	天井モルタルの一部落下、土壁のひび等
	高須家住宅	国	登録有形文化財	土蔵の漆喰の一部剥落
	旧片桐家住宅	国	登録有形文化財	壁面の一部にひび、庭石の一部崩れ
	瓢亭 (旧花岡家住宅)	国	登録有形文化財	壁面の数か所にひび、お手洗い天井破損
江南区	北方文化博物館	国	登録有形文化財	主屋内土壁のひび・剥落、ガラス戸の破損等
	二宮家住宅	国	登録有形文化財	雨漏りの発生、屋根瓦のズレ
	原家住宅	国	登録有形文化財	灯籠の転倒、廊下の壁の崩落
南区	満徳寺経堂	市	建造物	経堂裏の窓ガラス破損
西区	樋木酒造	国	登録有形文化財	土壁の一部崩落、玄関窓ガラスの破損
	的場遺跡	県	史跡	域内の石碑破損
	緒立遺跡	県	史跡	域内神社の石造物倒壊
	阿部家仏間	市	建造物	北側壁の一部崩落
西蒲区	小鍛冶屋 (旧高島家住宅)	国	登録有形文化財	外壁の一部崩落
	復原 澤将監の館	市	建造物	複数個所で白壁の剥離等
	善光寺如来堂	市	建造物	柱の一部傾斜

(別紙3) 市内スポーツ施設被害状況 (R6. 1. 8 現在)

区	施設	開館	被害状況
東区	下山スポーツセンター	○	エントランスタイル・プール槽内タイル・プールサイド・プール内壁のクラック数か所、外壁雨水配管の割れ
	中地区運動広場	冬季休業	野球場1塁側ダックアウト腰壁の破損
中央区	新潟市陸上競技場	△	サブグラウンドの一部に亀裂・液状化、駐車場不陸及び地割れ等
	新潟市体育館	○	機械室前石畳2か所陥没、機械室内地下ピットに地下水発生、フロア非常口軒下コンクリート片の落下等、内外壁にひび割れ
	新潟市アイスアリーナ	○	エントランスインターロッキングの一部隆起
	鳥屋野運動公園球技場	×	外壁の一部にひび、グラウンド一部液状化・隆起、観客席の大部分の破損、ポンプ室傾き
	鳥屋野運動公園野球場	冬季休業	外壁の一部にひび割れ、バックネットワイヤーの部分断裂、外野フェンスの変形、外野芝生の隆起
	鳥屋野運動公園馬場	○	クラブハウス傾き、馬場の周囲の樹木が倒木の可能性あり
	西海岸公園市営プール	×	プール可動床の故障、天井の一部破損
江南区	横越総合体育館	○	職員玄関前地盤沈下、施設北側地盤沈下、芝生広場東側側溝のズレ
南区	白根総合公園白根カルチャーセンター	○	玄関前インターロッキングの一部陥没
西区	黒埼地区総合体育館	○	駐車場の一部液状化、廊下にひび割れ
	みどりと森の運動公園	冬季休業	野球場外野フェンスの傾き
	黒埼地区野球場	冬季休業	ライト側フェンス前 陥没
	寺地河川敷公園庭球場	冬季休業	テニスコートひび割れ
	善久河川敷公園庭球場	冬季休業	テニスコートひび割れ
西蒲区	西川総合体育館	○	外構の地盤沈下、点字ブロックグラつき
	中之口体育館	○	・体育館内壁、外壁複数個所にヒビ、亀裂 ・天井コンクリートに亀裂 ・松の木と杉の木が3本折れている(地震の影響かは不明)
	巻体育館	○	・内壁・外壁にヒビ(地震によるものかは不明) ・照明(水銀灯)5箇所不点灯(うち2箇所原因不明)
	漆山体育館	○	外壁にヒビ(地震によるものかは不明)
	西川体育センター	○	アリーナ水銀灯1か所不点灯、側壁面亀裂、ギャラリ下部破損
	中之口野球場	○	ベンチのコンクリート壁の亀裂が広がる
	城山運動公園	○	ホッケー場倉庫の一部が落下
	スポーツパーク西川	○	館内壁面亀裂有り、水銀灯カバー外れ

1 宿泊施設被害

【西区宿泊施設①】

- ・本館建物ブロック1個分の沈下、一部ドアの開閉が不可、床に凸凹。
- ・ボイラー破損、現在仮復旧、客室1室使用不可、駐車場に段差。
- ・予約キャンセル4件

【西区宿泊施設②】

- ・建物増築部分が20センチ沈下、ボイラー破損。
- ・風呂2か所のうち、1か所使用不可、庭の灯籠が倒れる。
- ・食器破損多数、屋内水道管破断数か所、一部屋根の瓦が落下。
- ・予約キャンセル1件（新規予約は現在ストップ）

2 シティホテルのキャンセル状況

	宿泊キャンセル		宴会キャンセル	
	発災 後、8日 まで	今後の見通し	発災 後、8日 まで	今後の見通し
シティホテルA	54件	156件（※）	1件	8件
シティホテルB	113件	122件（※）	10件	10件
シティホテルC	306件	603件（※）	1件	2件
シティホテルD	205件	579件（※）	1件	2件
シティホテルE	85件	387件（※）	4件	3件
シティホテルF	40件	130件	3件	0件
シティホテルG	約50件	約300件（※）	7件	4件

（※）TravisJapan コンサート中止の影響。

1. 本市の被害への対応状況

(1) 所管施設の被害状況及び応急対策

【亀田清掃センター】 ・ 2号炉ボイラー配管漏水のため停止
1・3号の2炉運転に移行
復旧時期調査中

【アクアパーク】 ・ 漏水の応急措置を完了し、1月6日（土）再開

2. 被災者・被災地への支援状況

(1) 災害ごみの受入れ

- ・ 災害による家庭ごみを清掃センターに自己搬入した場合、無料で受入れ
1月4日（木）～8日（月） 災害ごみ 1, 172件、278t
1月31日（水）まで継続

(2) 損壊家屋等の解体・撤去（公費解体）について

- ・ 個人等所有の被災家屋等について、生活保全上の支障が生じないように、所有者の申請に基づき公費で「撤去」する制度
- ・ 1月中旬に開催される国説明会に出席し、準備を進める

(3) その他

【アクアパーク】 ・ 1月8日（月）から自宅が被災して入浴できない方への無料開放開始

3. その他の対応

(1) 家庭ごみ収集の状況について

- ・ 4日に収集開始後、多少の遅れは生じているが、当日中に収集を終了している（8日現在）

令和6年能登半島地震 災害ごみの受入状況（市民の自己搬入、1/4～1/8）

災害ごみ（家庭系・無料）

施設名	所在地		西区		西蒲区		江南区		南区		秋葉区		北区		全施設 合計	
	新田清掃 センター		第4赤塚 埋立処分地		鎧淵クリーン センター		亀田清掃 センター		白根環境 事業所		新津クリーン センター		豊栄環境 センター		台数	重量 (kg)
	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)		
1/4	110	6,840	16	7,720	18	2,560	10	280	18	920	2	110	0	0	174	18,430
1/5	193	13,850	70	45,500	21	3,170	19	2,460	13	720	6	290	2	250	324	66,240
1/6	181	15,470	70	64,400	23	2,460	10	1,380	1	10	1	140	1	20	287	83,880
1/7	116	10,640	73	62,360	19	2,570	受入なし		受入なし		受入なし		受入なし		208	75,570
1/8	133	11,340	36	21,270	10	1,560	受入なし		受入なし		受入なし		受入なし		179	34,170
合計	733	58,140	265	201,250	91	12,320	39	4,120	32	1,650	9	540	3	270	1,172	278,290

・新田清掃センター、第4赤塚埋立処分地は、1/7、1/8に臨時開場（通常、鎧淵クリーンセンターを除き、日曜日、祝日は受入なし）
 ・第4赤塚埋立処分地には、上記のほか、各区建設課より搬入された汚泥・土砂 237台、540,800kgあり

【参考】通常ごみ（家庭系・有料 60円/10kg）

施設名	新田清掃 センター		第4赤塚 埋立処分地		鎧淵クリーン センター		亀田清掃 センター		白根環境 事業所		新津クリーン センター		豊栄環境 センター		全施設 合計	
	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)	台数	重量 (kg)
	1/4	332	14,120	1	140	116	7,380	330	14,290	86	4,010	97	3,960	119	7,330	1,081
1/5	215	8,800	0	0	89	5,200	242	10,340	62	3,170	93	4,080	106	4,590	807	36,180
1/6	192	5,770	0	0	62	3,330	232	8,900	53	1,690	76	2,710	82	3,900	697	26,300
1/7	7	200	0	0	68	4,330	受入なし		受入なし		受入なし		受入なし		75	4,530
1/8	36	1,630	0	0	45	2,560	受入なし		受入なし		受入なし		受入なし		81	4,190
合計	782	30,520	1	140	380	22,800	804	33,530	201	8,870	266	10,750	307	15,820	2,741	122,430

1. 本市の被害への対応状況

○社会福祉施設の被害状況の把握結果は以下のとおり

	人的被害		物的被害	主な被害内容
	施設数	人数	施設数	
障がい福祉施設	なし	なし	13	・液状化現象による隆起、建物の傾き、地面や壁面、ブロック塀のひび割れなど
介護保険施設	2	2	18	・人的被害うち1件が重傷(骨折) ・液状化現象による隆起、地面や壁面、ブロック塀のひび割れ、受水槽、エアコン故障、給湯器水漏れなど
介護保険施設以外の高齢者支援施設	1	3	9	・人的被害は軽傷 ・施設内壁に亀裂 ・駐車場ひび割れ、陥没など
合計	3	5	40	

2. 被災者・被災地への支援状況

○各種減免制度の案内

- ・介護保険料、介護保険サービス、障がい福祉サービス等利用者負担額の減免、国民健康保険料・後期高齢者医療保険料の減免等の案内

○災害援護資金貸付金の案内

- ・住宅部分の損壊や家財に大きな被害を受けた世帯に対して、生活を立て直すための資金貸付の案内

○被災者受け入れによる施設の柔軟な対応

- ・介護保険サービスおよび障がい福祉サービスにおいて、被災者受け入れによる施設の定員超過利用などの柔軟な対応を取れるように各施設・事業所に通知した。

- ・介護保険サービスでは、実際に一人暮らしの居宅サービス利用者の自宅が損壊したことから、近隣の施設において定員を超過して受け入れを行った。
- ・障がい福祉サービスでは、近隣施設等、被災事業所とは別建物での受け入れ相談あり。

○入浴施設の無料開放

- ・西区本部（健康福祉班）と、区内の老人憩の家（6施設）において、自宅が被災して入浴ができない方への入浴施設の無料開放について協議を進め、1月6日（土）から実施済み。
- （参考）通常の使用料：1回100円

1. 本市の被害への対応状況

(1) 保育施設

・7区（北区を除く）41施設（市立13・私立28）において、建物周囲の液状化や施設のゆがみなどを確認

→1/9現在、運営不可の状況にはなく、市立・私立とも開園

※液状化の影響などから代替施設で運営（4日～6日）していた市立ことぶき保育園（江南区）も通常保育を再開

(2) 放課後児童クラブ

・中央、江南、西、西蒲区の7施設（公設）において、建物周囲の液状化や施設のゆがみなどを確認

→1/9現在、運営不可の状況にはなく、公設・民設とも開所

※水道利用不可のため代替施設で運営（4日～6日）していた東青山ひまわりクラブ（西区）も通常運営を再開

(3) 児童相談所（一時保護所）

・周囲を取り囲むように、5cm程度の地盤沈下を確認

→応急危険度判定では、使用の支障はないと判断された。

2. 被災者・被災地への支援状況

・被災状況などにより、保育料の減免や自立支援医療の自己負担額の減免、母子父子寡婦福祉資金の支払い猶予などの制度がある。

（詳細は新潟市「被災者支援の手引き」に記載）

3. ボランティアセンターについて

(1) 経過

1/3 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置

1/8まで累計 活動人数192人、活動件数39件（主に土砂の撤去）

(2) 今後の予定

1/9 センターをみどりと森の運動公園へ移転（10日開設）

10日～12日 各日9:00～16:00活動

※各日50人のボランティアを募集中

(医療対策班)

1 市内医療機関の状況

市内医科診療所、歯科診療所及び薬局の被害状況などについて、医師会、歯科医師会、薬剤師会を通じ情報収集中。西区の医科診療所や薬局において建屋や敷地の一部損壊や設備の破損等により診療（営業）ができない施設がある。

(1月5日午前10時現在)

	調査数	回答数	診療（営業）可否	
			可能	不可
医科診療所	469	167	165	2
歯科診療所	416	53	53	0
薬局	445	127	126	1

1月5日、県市医療担当部局、災害拠点病院、赤十字、三師会、消防局などからなる市災害医療コーディネートチーム連絡会議をオンラインで開催し、これまでの対応状況や課題について情報共有を実施。

(保健対策班)

1 保健活動の状況

市内の人工呼吸器使用者の安全を確認済。
西区の健診等通常業務への従事者応援を調整。
被災された方の健康状況の確認について西区と連携して実施。

(食品衛生班)

1 食肉衛生検査所の被害状況

食肉衛生検査所庁舎の2階の水道管及び周囲の地面から漏水。
(現在、修繕工事調査中)

(動物保護班)

1 動物同行避難の状況

西区に動物同行避難のニーズあり。
黒崎市民会館3階美術工作室に開設。
(ブルーシート敷設。ゲージ9個設置。)

※前回からの変更箇所は下線

1. 本市の被害への対応状況

(1) 市有施設

※被害あり

ア アグリパーク

- ・食品加工支援センター廊下、床ひび割れ。給湯排水パイプの破損。配管のずれ。
- ・体験畜舎の排水管及び圃場の水道設備の破損
- ・施設敷地内のアスファルトひび割れ
- ・その他施設敷地内地盤沈下、隆起多数

- ・体験施設、直売所及び宿泊施設ほか予定通り営業中

イ 食肉センター

- ・消毒ポンプ庫付近の給水管破損漏水、側溝亀裂
- ・廃水処理施設の浄化廃水流出用U字溝破損。外壁、側溝の亀裂
- ・地盤沈下により隔離棟の基礎、階段に亀裂
- ・処理工場棟の見学室天井パネルに亀裂、一部剥離
- ・その他施設内地盤沈下及び隆起多数

- ・1/3 豚搬入。1/4 と畜開始。1/5 部分肉処理開始

ウ 農業用排水

- ・旧広通江、田潟、升潟、鎧潟 各排水機場にて場内の液状化による隆起等の被害あり（ポンプの運転に支障なし）
- ・牛海道、浜谷内排水路（東区）にて柵渠崩壊や水路の閉塞被害あり

エ 農道

- ・長浦岡方地内土地改良農道（北区・砂利道）にて縦クラックにより通行止。
- ・黒鳥遊ロード（歩道）東屋付近沈下、通行は可能

オ 農環センター

- ・黒埼農村環境改善センターで会議室の壁一部剥落、スピーカー転落・故障

※被害なし

ア いくとぴあ食花

- ・施設異常なし
- ・食育・花育センター、キラキラガーデン予定通り 1/3～営業中
- ・直売所ほか各施設

イ 農業活性化研究センター

- ・施設異常なし

ウ 市場施設の被害状況

- ・施設異常なし

(2) 林道

- ・現時点で被害把握なし

(3) 水産関係

- ・被害把握なし

2. 被災者・被災地への支援状況

- ・県が農林水産物等被害に関する相談窓口を設置 (1月4日～)

第6回災害本部会議資料 公共交通班

1. 人的被害（ケガ等）

鉄道、バス、空港、港 旅客にケガ人の情報はなし。

2. 運行および施設状況等

（1）鉄道

■上越新幹線

通常運行

■在来線

・通常運行

信越本線、白新線、磐越西線、羽越本線、越後線

※運休していた越後線の一部区間（関屋駅～越後赤塚駅）は1月6日（土）に
運行再開済

（2）バス

◆市内主な路線バス

通常運行

◆県内高速路線バス

通常運行

◆県外高速路線バス

通常運行

◆区バス・住民バス

通常運行

（3）空港

・通常運航

（4）佐渡汽船・新日本海フェリー

・通常

1. 本市の被害への対応状況

2. 被災者・被災地への支援状況

- 市営住宅の入居について ※提供可能住戸数52戸（9日現在）

8日から住環境政策課で電話相談を開始

9日から住環境政策課で窓口相談を開始

10日から西区役所、黒埼出張所に相談窓口を開設

- 民間建築物への対応

2日午前10時に被災建築物応急危険度判定実施本部を立ち上げ、2日午後より応急危険度判定を実施。

3日、新潟県に支援要請し、4日から行政の応援職員、6日から民間判定士の協力を得て、応急危険度判定を実施。10日完了予定。

被災建築物応急危険度判定（9日 8時現在）

判定申込 約1800件

判定実施済 1205件（危険112、要注意543、被災程度小550）

判定体制 延べ232人

行政：新潟市70人、新潟県51人、県内市・町53人

北陸地方整備局2人

民間：新潟県建築士会56人

3. その他の対応

1. 道路・公園の被害対応状況について

- ・人的被害や孤立発生はなし
- ・市内各所で、道路および公園における液状化や地盤の隆起、段差、陥没などを多数確認
- ・道路においては通行止めが多数発生
- ・液状化は、中央区、西区、江南区、南区で発生しており、特に西区は広範囲で発生

○新潟市管理道路 通行止め箇所 12箇所 ※詳細は別紙参照

○被災による使用禁止公園 5公園 ※詳細は別紙参照

- ・応急対応作業を随時行っており、復旧に向けた調査・測量・設計の作業を進める

2. 道路の液状化により発生した土砂の回収について

- ・1月4日（木）より、土のう袋に入れられた土砂の回収作業を実施
- ・市道、私道を問わず、道路上に置かれた土のう袋を回収
- ・すでに土砂を除け一箇所に積み上げられている場合や、土砂量が多すぎる場合などは、市がそのまま土砂回収を実施
- ・契約業者のほか、業界団体より災害協力を得ながら回収作業を進める
- ・膨大な量のため、回収までに日数を要する

3. 災害復旧対応に向けた対策チームについて

- ・1月9日（火）より、復旧工事に対応する専門チームを発足
- ・西区役所内に配置し、西区を中心に隣接区も含めた、道路及び公園の復旧事務を担当
- ・土木部と都市政策部の職員で構成

(別紙)

新潟市通行止め路線一覧表（市内全区） ※解除済み区間を含む

1/9 7:00現在

	路線名	箇所	状況	規制日	規制時刻	解除日	解除時刻	その他
1	東 市道 東3-372号線	東区中木戸地内	工業用水漏水	1月1日	21時30分	1月2日	15時30分	解除
2	東 市道 東4-66号線	東区紫竹5丁目地内	踏切遮断機による閉鎖	1月1日	20時00分	1月2日	11時30分	解除
3	中央 市道 中央2-153号線	中央区関南町地内	隆起	1月1日	20時44分	1月2日	10時00分	解除
4	中央 市道 中央3-75号線	中央区浮州町地内	液状化	1月2日	2時30分	1月3日	19時00分	解除
5	江南 市道 南7-171号線	江南区天野1丁目	路面陥没	1月1日	18時00分	1月3日	12時15分	解除
6	江南 市道 南7-168号線	江南区天野3丁目	路面陥没	1月1日	19時48分	1月3日	12時15分	解除
7	江南 市道 亀田1-405号線	江南区五月町2丁目	電線垂れ下がり	1月1日	20時42分	1月3日	12時15分	解除
8	江南 市道 南7-91号線	久蔵興野	路面陥没	1月2日	13時00分	1月3日	12時15分	解除
9	南 市道 味方1-207号線	南区味方地内	液状化	1月1日	17時00分	1月2日	15時20分	解除
10	南 (一) 白根黒埼線	南区鯉ノ木新田地内	舗装段差	1月1日	19時25分	1月2日	12時15分	解除
11	南 市道 白根2-327号線	南区下塩俣地内	路肩崩壊	1月1日	20時55分			
12	南 市道 白根2-219号線	南区大通南4丁目地内	路面陥没	1月2日	7時20分	1月5日	16時40分	解除
13	南 市道 白根1-428号線	南区白根地内	塀倒壊	1月2日	8時55分	1月2日	12時20分	解除
14	西 市道 新田大友線	西区新通地内	舗装段差	1月1日	18時30分	1月2日	8時00分	仲新橋 解除
15	西 (一) 白根黒埼線	西区大野町地内	舗装段差	1月1日	19時25分	1月2日	12時15分	大野橋 解除
16	西 市道 黒埼1-50号線	西区立仏地内	路面陥没	1月1日	19時44分	1月2日	8時00分	解除
17	西 市道 西南7-95号線	西区中野小屋地内	小屋倒壊	1月2日	3時56分	1月6日	17時00分	解除
18	西 市道 西南6-33号線	西区田島地内	路面陥没	1月1日	21時00分	1月3日	17時10分	解除
19	西 市道 黒埼1-335号線他	西区寺地地内	路面陥没	1月2日	2時47分	1月3日	18時30分	解除
20	西 市道 西3-76号線	西区寺尾地内	階段損傷	1月2日	4時41分			
21	西 市道 西5-2号線	西区寺尾東2丁目地内	塀倒壊	1月2日	5時22分			
22	西 市道 西3-11号線	西区寺尾上3丁目地内	隆起陥没	1月2日	4時50分	1月3日	15時25分	解除
23	西 市道 西3-110号線	西区坂井砂山1丁目地内	隆起	1月2日	1時30分	1月3日	5時37分	解除
24	西 市道 西5-56号線	西区寺尾地内	隆起	1月2日	1時20分	1月3日	5時46分	解除
25	西 市道 西2-84号線	西区寺尾北1丁目地内	隆起	1月2日	5時50分	1月3日	5時58分	解除
26	西 市道 西4-163号線	西区寺尾東3丁目地内	隆起	1月2日	2時00分	1月3日	5時16分	解除
27	西 市道 西4-183号線	西区坂井地内	隆起	1月2日	2時30分	1月3日	4時50分	解除
28	西 (主) 新潟亀田内野線	西区大野地内	電柱傾斜	1月2日	6時50分	1月2日	18時05分	解除
29	西 市道 西1-31号線	西区五十嵐二の町地内	ブロック塀倒壊の恐れ	1月2日	11時20分	1月3日	17時50分	解除
30	西 市道 西3-10号線	西区寺尾上3丁目18地内	隆起	1月2日	9時30分	1月3日	15時25分	解除
31	西蒲 市道 西川1-618号線	西蒲区曾根地内	路面陥没	1月1日	19時47分	1月5日	15時00分	解除
32	西蒲 市道 巻1-157号線	西蒲区巻甲地内	液状化	1月1日	19時47分			
33	西蒲 市道 西川1-618号線	西蒲区曾根地内	路面陥没	1月1日	19時47分	1月5日	14時30分	解除
34	西蒲 市道 西川1-651号線	西蒲区曾根地内	家屋倒壊の恐れ	1月1日	21時12分			
35	西蒲 市道 巻1-283号線	西蒲区中郷屋地内	ブロック塀倒壊の恐れ	1月1日	21時23分			
36	西蒲 市道 西川1-553号線	西蒲区矢島地内	作業小屋倒壊の恐れ	1月1日	22時40分			
37	西蒲 市道 西川1-658号線	西蒲区曾根地内	家屋倒壊	1月2日	9時20分	1月3日	15時30分	解除
38	西蒲 市道 西川1-652号線	西蒲区曾根地内	ブロック塀倒壊	1月2日	9時45分	1月3日	15時30分	解除
39	西蒲 市道 西川1-725号線	西蒲区善光寺地内	ブロック塀倒壊	1月2日	10時00分			
40	西蒲 市道 西川1-724号線	西蒲区善光寺地内	電線垂れ下がり	1月2日	10時05分	1月3日	16時00分	解除
41	西 市道 西5-25号線	西区寺尾東1丁目地内	ブロック塀倒壊	1月2日	6時30分			
42	西蒲 市道 巻2-512号線	西蒲区五ヶ浜地内	石積倒壊	1月3日	11時00分	1月6日	18時00分	解除
43	西 市道 黒埼1-66号線	西区鳥原地内	路面陥没	1月3日	14時43分	1月6日	17時00分	解除
44	西 市道 黒埼1-37号線	西区山田地内	隆起	1月3日	13時50分	1月6日	17時00分	解除
45	西 市道 西4-24号線	西区横尾地内	路面陥没	1月3日	17時01分	1月6日	17時00分	解除
46	西蒲 市道 西川2-251号線	西蒲区兵右衛門新田地内	木塀倒壊	1月3日	15時00分	1月4日	14時00分	解除
47	西蒲 市道 西川2-238号線	西蒲区升湯地内	家屋倒壊の恐れ	1月3日	20時00分			
48	西 市道 黒埼1-314号線	西区ときめき西4丁目地内	路面陥没	1月4日	11時00分	1月6日	17時00分	解除
49	秋葉 市道 新津2-68号線	秋葉区新津木町2丁目地内	家屋倒壊の恐れ	1月4日	17時00分			
50	中央 市道 中央2-52号線	中央区関屋田町1丁目地内	路面陥没	1月4日	17時00分	1月4日	23時00分	解除
51	西 市道 西南7-110号線	西区中野小屋地内	小屋倒壊	1月4日	12時58分	1月6日	17時00分	解除
52	西 市道 黒埼1-213号線	西区鳥原地内	路面陥没・冠水	1月6日	17時30分			

- 通行止め箇所数 12箇所
- 通行止め解除箇所数 40箇所
- 人的被害や孤立発生の情報なし

主な公園における被害状況と対応

〔令和6年1月8日17時現在〕

○使用禁止公園

- ・前川原公園：液状化、地割れ〔西区〕
- ・柳作公園：液状化、隆起〔西区〕
- ・善久公園：液状化、地割れ〔西区〕
- ・さつき野第4公園：陥没〔秋葉区〕
- ・鳥屋野交通公園：液状化、路面隆起、舗装ひび割れ等〔中央区〕

○一部立入禁止にしている公園

- ・鳥屋野運動公園（野球場・球技場等）：路面隆起・地盤沈下等〔中央区〕
 - ・西海岸公園（市営プール）：プール可動床故障〔中央区〕 など
- ※ その他、運動場や遊具などの破損施設を使用禁止としている。

※ 現在調査継続中のため、現段階で被害が判明しているのみを掲載

1 下水処理場

白根中央浄化センターの最終沈殿池において、一部の機器で不具合が発生

1月2日午前に修繕工事が完了

中部下水処理場において、ポンプ棟壁面のクラック等が確認されたが、
処理能力に影響なし

2 ポンプ場

全55施設のうち、16施設で外壁のクラックや舗装の隆起等が発生したが、
排水能力に影響なし

3 管路

主に中央区・西区の広範囲で液状化が発生

重要な幹線ルートにおいては被害なし

その他枝線管路の被害状況を把握するため、液状化が発生した地区などを
中心に道路面の変状確認及びマンホール内の目視調査を実施

中央区・江南区・西区で被害があり、1月5日から復旧に向けた管路調査を開始。
進捗率は90%であり、1月9日に調査を完了予定

(1月8日19時00分現在)

区	調査対象延長 (m)	調査済み延長 (m)	進捗率
中央区	8,714	8,714	100%
江南区	3,473	3,473	100%
西区	39,444	34,369	87%
合計	51,631	46,556	90%

4 その他施設

黒埼地区において、管路の排水不良等に伴いマンホールポンプ5箇所で一時的に
異常高水位を検知

これまでに仮設バイパス管工事や管内清掃作業等を実施し、4箇所で応急復旧が
完了。

残り1箇所は、水位上昇を観測しつつ、原因を調査中。

1. 本市の被害への対応状況

2. 被災者・被災地への支援状況

・罹災証明申請及び被害認定調査

「令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）」のとおり。

3. その他の対応

・義援金の受付

市内在住の被災者を支援するため義援金を受け付ける。

市役所及び区役所の窓口で受け付けるほか、専用口座を開設し、準備が整い次第開始。

(前回からの追記・変更部分は下線表示)

1 災害対応状況

(1) 件数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	合計
火災	0	0	0	0	0	0	0	0	0
救助	0	0	1	<u>1</u>	0	0	1	0	<u>3</u>
その他	<u>1</u>	0	<u>14</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	2	<u>23</u>	<u>2</u>	<u>46</u>
その他(石コン)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(津波)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他(交通障害)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	<u>1</u>	0	<u>15</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	2	<u>24</u>	<u>2</u>	<u>49</u>

(2) 火災又は重大事案

なし

2 応援要請等の状況

新潟市派遣部隊(1次派遣から3次派遣) 延べ47隊180名

		1次派遣隊	2次派遣隊	3次派遣隊
指揮支援隊		1隊 5名	1隊 5名	1隊 5名
新潟県大隊	指揮隊	1隊 5名	1隊 5名	1隊 5名
	消火小隊	3隊 12名	3隊 13名	3隊 12名
	救助小隊	3隊 15名	3隊 15名	3隊 15名
	救急小隊	3隊 9名	3隊 9名	3隊 9名
	水上小隊	1隊 5名	1隊 5名	/
	後方支援小隊	4隊 11名	4隊 10名	4隊 10名
合計		16隊 62名	16隊 62名	15隊 56名

新潟県大隊活動概要(速報値)

・救助 4名(能登町1、輪島市3)、救急搬送 41名

3 消防施設被害

西消防署寺尾出張所庁舎及び付帯設備が地震により被害を受けたもの。
増築した車庫及び仮眠室側庁舎は傾き、危険性があるため立入禁止とした。
この他、ガス、水道が使用できず、敷地内に複数亀裂を確認
寺尾消防隊を西消防署に移動させ、災害対応を継続中

1. 本市の被害への対応状況

(1) 浄水施設での配水圧力等制御（漏水量を抑えるための対応）

ア. 青山浄水場

1月1日：圧力制御等開始 ～ 1月3日：通常運転へ

イ. 信濃川浄水場

1月1日：圧力制御等開始 ～ 1月2日：通常運転へ

(2) 漏水修繕（配水管・給水管）

(単位：件)

	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8
修繕件数	1	45	54	64	43	16	2	4
累 計	1	46	100	164	207	223	225	229

※配水管の復旧工事は1月8日をもって、ほぼ終了

※各家庭の水道メーター下流側での漏水は、市内水道工事店にて対応中

2. 被災者・被災地への支援状況

1月2日から応急給水所を開設

○ 開設時間：7：00～21：00

○ 開設場所 西 区

1月2日～3日：坂井輪・黒埼・五十嵐 地区 最大9か所

1月4日～継続：坂井輪・黒埼 地区 4か所

(各家庭での漏水に伴う断水対応として継続中)

3. その他の対応

他都市等からの受援

(1) 給水車支援

ア. 県内7事業体（1月2日～3日）

新発田市、五泉市、村上市、阿賀野市、魚沼市、加茂市
燕・弥彦総合事務組合

イ. 県外（1月3日）

仙台市、さいたま市

(2) 修繕業務支援

ア. 県内6事業体（1月2日～6日）

長岡市、三条市、五泉市、村上市、阿賀野市、燕・弥彦総合事務組合

イ. 県外（1月3日～4日）

仙台市、さいたま市

1 建物及び建物周囲の被害

・液状化・地盤陥没等

南浜小、岡方第一小、大形中、白山小、新潟小、沼垂小、有明台小、丸山小、曾野木小、両川小、曾野木中、亀田中、小林小、白根第一中、小針小、新通小、赤塚小、小瀬小、笠木小、坂井輪小、東青山小、大野小、黒埼南小、立仏小、新通つばさ小、坂井輪中、中野小屋中、五十嵐中、小新中、曾根小、升瀨小、巻南小、西川中、中之口中
計 34 校

黒埼北部公民館 計 1 館

・建物の損傷

松浜小、太夫浜小、岡方第一小、岡方第二小、岡方中、光晴中、山の下小、中野山小、大形中、関屋小、白山小、新潟小、日和山小、沼垂小、有明台小、関屋中、鳥屋野中、新潟柳都中、高志中等、曾野木小、曾野木中、結小、小須戸小、小須戸中、小林小、白根小、味方小、白根第一中、新通小、内野小、小瀬小、笠木小、坂井輪小、西内野小、東青山小、大野小、山田小、立仏小、坂井輪中、中野小屋中、五十嵐中、小新中、黒埼中、曾根小、鎧郷小、巻北小、巻東中 計 47 校
坂井輪地区公民館・坂井輪図書館、西川地区公民館 計 2 館

・設備の損傷

(濁川小、葛塚小、濁川中、早通中、東石山中、女池小、小須戸小、内野小、小瀬小、坂井東小、黒埼南小、坂井輪中、小針中、小新中、瀧東小、漆山小 計 16 校

(坂井輪図書館、西川多目的ホール 計 2 館)

・昇降機等停止（管理会社対応待ち）

(牡丹山小、藤見中、新潟小、万代長嶺小、鳥屋野小、寄居中、高志中等、明鏡高校、両川小、亀田東小、新津第一小、金津小、新津第一中、新津第五中、根岸小、白根北中、新通小、大野小、山田小、新通つばさ小、曾根小、瀧東小、中之口中、西特別支援 計 24 校)

2 給水設備の損傷（断水・漏水含む）

（太夫浜小、葛塚小、大形小、関屋小、亀田西中、茨曾根小、新通小、小瀬小、東青山小、坂井輪中、小新中 計11校）

3 ガス

ガス停止（鳥屋野中、真砂小 計2校）

4 その他

- ・ 坂井輪中学校の対応状況
授業開始を延期（1月9日→11日）
3年生は新通小学校にて授業開始、1，2年生は他施設での授業またはオンライン授業を実施予定
建物は詳細調査中。地盤の安全性確認作業は業者に委託
- ・ その他の小・中学校等は予定通り授業開始
- ・ 通学路の安全点検実施 ⇒ 一部迂回等はあるが登校は可
- ・ スクールバス運行 ⇒ 通常通り実施
- ・ 部活動、ふれあいスクール、学校開放は1月15日（月）以降再開
- ・ 給食については施設の状況にあわせて実施予定
- ・ 「令和5年度新潟市二十歳のつどい」を予定通り開催（1月7日）

1. 本市の被害への対応状況

- ・液状化等による道路への被害なし
 - ・所管施設の被害状況
 - ・豊栄さわやか老人福祉センター
 - ・葛塚コミュニティセンター
- ※使用に影響なし。

2. 被災者・被災地への支援状況

- ・罹災証明の受付（1件）
- ・被災届出証明の発行（0件）

3. その他の対応

- ・なし

1 東区本部内の被害状況、対策状況

(1) 人的被害

軽傷者4名

(2) 道路被害

- ・民家ブロック塀の倒壊による幅員減少（南紫竹地内）→対応終了。
- ・道路上の漏水による通行止め（中木戸地内）
県工業用水の漏水による路面沈下、陥没の恐れありのため通行止め
→県工業用水道事務所により、2日15:30復旧完了。通行規制解除
- ・紫竹5丁目のJR踏切閉鎖による通行不可
→地震による影響を点検後、2日11:30頃に開放。規制解除

(3) その他の被害

- ・公園内の防火水槽周囲地面一部陥没（江南2：むらさき公園）→東消防署へ復旧対応引継ぎ
- ・建物（空家）壁面崩落危険（石山2丁目）→東警察署がセーフティーコーンで立入制限
- ・一般住宅灯籠の一部損壊（宝町）
- ・下山スポーツセンター・プール ブロック床面等の一部ひび割れ
→指定管理者に修繕対応依頼済

2 避難所開設時の破損状況

- ・東新潟中学校、南中野山小学校 →対応済

※下線部は、前回第5回対策本部会議資料からの追加・変更点

東区避難所開設状況

開設している避難所数 0 箇所

1月 9日 08時 00分 現在

	施設名	所在地	避難者数	備考(避難者数調査中・閉鎖・施設被害等)
1	山の下小学校	山の下町8番55号	0名	
2	桃山小学校	桃山町2丁目204番地	0名	
3	山の下中学校	秋葉通2丁目3722番地7	0名	
4	新潟朝鮮初中級学校	空港西2丁目14番1号	-	地震時は参集しない
5	東山の下小学校	藤見町1丁目23番57号	0名	
6	藤見中学校	小金町3丁目5番1号	0名	
7	新潟東高等学校	小金町2丁目6番1号	0名	
8	中地区コミュニティセンター	松和町15番8号	0名	
9	下山小学校	太平2丁目18番地	0名	
10	下山中学校	下山1丁目120番地	0名	
11	下山コミュニティハウス	下山1丁目121番地	-	
12	木戸小学校	中山4丁目1番1号	0名	
13	竹尾小学校	竹尾2丁目18番1号	0名	
14	東新潟中学校	山木戸1丁目2番1号	0名	
15	木戸コミュニティセンター	中山4丁目2番6号	-	
16	牡丹山小学校	牡丹山6丁目15番1号	0名	
17	木戸中学校	上木戸5丁目1番1号	0名	
18	はなみずきコミュニティハウス	はなみずき1丁目15番12号	-	津波警報では参集しない
19	大形小学校	大形本町2丁目6番1号	0名	
20	大形中学校	海老ヶ瀬122番地1	0名	
21	新潟北高等学校	本所847番地1	0名	
22	江南小学校	江南5丁目1番1号	0名	
23	石山中学校	東明6丁目2番地	0名	
24	中野山小学校	中野山1丁目1番1号	0名	
25	シルバーピア石山	石山団地10番13号	-	
26	南中野山小学校	中野山863番地1	0名	
27	東中野山小学校	猿ヶ馬場9番地	0名	
28	東石山中学校	若葉町2丁目16番1号	0名	
29			-	
30			-	
31			-	
32			-	
33			-	
34			-	
35			-	
36			-	
37			-	
38			-	
39			-	
40			-	
41			-	
42			-	
43			-	
44			-	
45			-	
46			-	
47			-	
48			-	
49			-	
50			-	
合 計			0名	

※避難者数の「-」は確認中

1. 本市の被害への対応状況

- ・液状化：2地区 [関屋田町周辺、附船町周辺]
- ・道路被害：延べ150件 [液状化、陥没、隆起、段差 など]
- ・公園被害：1ヶ所 [鳥屋野交通公園]
- ・通行止め：なし

【対応状況】

- ・道路復旧：応急復旧まで適宜対応中
- ・公園復旧：鳥屋野交通公園の復旧内容を検討中
- ・被害調査：道路と公園ともに業者に依頼し確認中
- ・本復旧：未着手（復旧範囲と復旧方法を検討中）
- ・土のう回収：4日(木)～回収中（集積作業は沿線住民）

2. 被災者・被災地への支援状況

- ・土嚢袋の配布 配布枚数) 5, 256枚 残) 1, 344枚

3. その他の対応

1 区本部内の被害状況、対策状況

(1) 人的被害

- ・軽傷者 2名
(曾野木小 避難者1名転倒、東曾野木小 避難者1名 持病悪化)

(2) 住家被害

- ・罹災証明窓口受付件数 106件

(3) 非住家（官公署、病院、公民館、神社等）被害

○被災届出証明窓口受付件数 3件

○区所管施設の被害状況…別紙一覧のとおり

○保育園への被害

- ・ことぶき保育園…

液状化による地盤流出・ガス漏れ対応中→調査の結果ガス漏れなし

1月4～6日まで曾野木地区公民館で代替保育

→9日から保育園での保育を再開

- ・両川保育園…園庭に隣接する神社敷地の灯籠一部倒壊【健康福祉課】
- ・その他…4園に壁のひび、ドアのゆがみ等あり【健康福祉課】

○その他

- ・北方文化博物館で灯籠の倒壊、壁の剥落【産業振興課】

(4) その他被害

- ・道路陥没による片側交互通行1か所（舞瀨）→復旧作業完了【建設課】

2 区本部内の各避難所の開設、収容、管理運営状況

- ・開設避難所 0か所（全29か所）
- ・避難者数 0人

3 その他

曾野木地区天野周辺で液状化被害が多発しているため、土のう袋が不足している自治会あてに土のう袋を配布。→周辺自治会長には配布完了。土のう袋を希望する個人には地域総務課窓口で個別配布を実施。

江南区所管施設 被害状況

1月9日 8時00分現在

No.	施設名	所管課	現地確認	被害状況	開庁日	開庁可否
1	江南区役所	地域総務課	済	委託業者による設備等点検済。異常なし。その他被害もなし。	1月4日	可
2	小杉地区コミセン	地域総務課	済	多目的ホール軒下の外壁が5cm程落ちかかっている（お寺側） →運営には支障ないと思われる。	1月4日	可
3	二本木地区コミセン・横越体育センター	地域総務課	済	被害なし	1月4日	可
4	亀田地区コミセン	地域総務課	済	被害なし	1月4日	可
5	曾野木コミセン	地域総務課	済	被害なし	1月4日	可
6	亀田市民会館	地域総務課	済	E V 全機停止中。1/4以降業者確認予定。	1月4日	可
7	亀田あけぼの会館	地域総務課	済	被害なし	1月4日	可
8	水防倉庫(4箇所)	地域総務課	済	被害なし	—	—
9	横越出張所	区民生活課	済	エレベーターが故障し、昇降不能。点検業者には連絡済み。1月4日以降に修理予定。	1月4日	可
10	曾野木連絡所	区民生活課	済	駐車場の一部が液状化。危険箇所にはコーンを設置し対応する予定。	1月4日	可
11	両川連絡所	区民生活課	済	被害なし	1月4日	可
12	大江山連絡所（農改C併設）	区民生活課	済	被害なし	1月4日	可
13	亀田東児童館	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
14	老人憩の家大江山荘	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
15	老人憩の家両川荘	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
16	老人憩の家曾野木荘	健康福祉課	済	被害なし（施設周辺・敷地内に液状化発生）	1月4日	可
17	老人憩の家大淵荘	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
18	老人福祉センター横雲荘	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
19	老人福祉センター福寿荘	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
20	福祉センター	健康福祉課	済	階段踊場にひび割れ	1月4日	可
21	亀田健康センター	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
22	横越健康センター	健康福祉課	済	被害なし	1月4日	可
23	江南区文化会館	産業振興課	済	被害なし	1月4日	可
24	郷土資料館	産業振興課	済	いくつかの展示品が倒れたが大きな被害なし	1月4日	可
25	亀田総合体育館	産業振興課	済	被害なし	1月4日	可
26	横越総合体育館	産業振興課	済	大きな被害なし	1月4日	可
27	横越地区勤労者総合福祉センター	産業振興課	済	倒木あり（地震によるものかは不明）	1月4日	可
28	大江山農村環境改善センター	産業振興課	済	被害なし	1月4日	可
29	横越農村環境改善センター	産業振興課	済	被害なし	1月4日	可
30	木津地域研修センター	産業振興課	済	被害なし	1月4日	可
31	牛海道排水路、浜谷内排水路 （いずれも東区河渡）	産業振興課	済	砂流入、水路閉塞、柵版・柵杭崩壊	—	—
32	亀田駅前地域交流センター	建設課	済	交流センター自体は被害なし。JR亀田駅から地域交流センターへの通路で接続部歪みにより通行止。→復旧未定	1月4日	可

1 被害状況

(1) 人的被害

死者	0
重傷者	0
軽傷者	0

(2) 建物被害

全壊	0
半壊	0
一部損壊ほか	14

(住家)

- ・ 覚路津 住宅の外壁にヒビ → 罹災証明の案内
- ・ 山谷町一丁目 住宅の傾き有 → 建築行政課へ情報提供
- ・ 小須戸 屋根の崩落 → 罹災証明の案内

(非住家・工作物)

- ・ 民家のブロック塀倒壊 3
 (善道1丁目、山谷町1丁目、小須戸(鵜出古木))
 → 道路に面した箇所にはコーンを設置し注意喚起
- ・ 堀出神社の塀、灯籠が倒壊 → 周辺路上にコーン設置し注意喚起
- ・ 子成場 ブロック塀倒壊 → コーン設置による注意喚起
- ・ 矢代田 ブロック塀倒壊 → コーン設置による注意喚起
- ・ 本町 外壁一部落下 → 隣接する道路を通行止め
- ・ 本町 ビルの外壁一部落下
 → 道路への飛散物なし、隣接店舗駐車場を使用禁止に
- ・ 本町 外壁一部落下 → 業者による対策済み
- ・ 秋葉区役所2階、5階の天井の一部が損壊(落下は無し)
 → 破損部分を撤去し安全確保
- ・ 川口 庭の灯籠の損壊 ※敷地内
- ・ 山谷1丁目 ブロック塀倒壊 → コーン設置による注意喚起
- ・ 小須戸除雪ステーション シャッター不具合(開閉不能)

新津地区商店街の被害状況 (R6. 1. 5 現在)

◆店舗数：19 件

◆主な被害 . . . 詳細は (別紙)

外壁の剥離、テレビの落下、石灯籠の倒壊破損、ガスメーターの損傷
看板の損傷、商品 (酒類、皿など) の落下破損、自動車損傷 (塀の倒壊)

(3) ライフラインの被害

- ・断水 2 世帯 (山谷町 1 丁目、金津) →水道局に連絡済み (1/1)

(4) その他被害

- ・油水の噴出を覚知 (対応済) 滝谷町地内
(1/5 噴出停止)
- ・さつき野第 4 公園園内陥没 (幅 1.5m、深さ 0.4m) (利用禁止措置済)

2 避難の状況 (1/9 8:00 現在)

- ・開設避難所 0 箇所 (全 4 5 箇所)
- ・避難者数 0 人

実態調査票

作成者：
電話番号：

メールアドレス：

被害者全額

¥200,000

No.	被害者 年齢	被害者 性別	被害者 職業	被害者 職業 規模	被害者 職業 規模	被害者 職業 規模	被害者 職業 規模	(被害者内部)				被害 状況 ※被害状況がつかぬ場合は被害が認められ、隣 の建物が一部損傷	保険・共済加入状況	
								被害額 ※被害額の5割に 必要に応じて おおよその可	土物 (壊れた家具等) ※壊れた家具等 を、賠償額 から減額する (※被害額から減額)	建物 (壊れた家具等) ※壊れた家具等 を、賠償額 から減額する (※被害額から減額)	機械設備		商品、原材料、 仕掛品等	加入の有無 ※被害者の被害(知 り、被害者)にかか る被害を賠償する保 険・共済
1	主婦	主婦	主婦	小規模	1						4階建てのビルの外壁が剥がれ及びヒビ割 れ			
2	主婦	主婦	主婦	小規模							3階建てのビルの外壁が大きく剥がれ、隣 の建物が一部損傷			
3	主婦	主婦	主婦	小規模	2						3階建てのビルの1階部分の側面が大きく 剥がれ倒壊寸前の状態			
4	主婦	主婦	主婦	中小	67	¥200,000					テレビの落下	あり	対条外	
5	主婦	主婦	主婦	小規模	1	不明					石燈籠の破損			
6	主婦	主婦	主婦	小規模		不明					石燈籠の破損			
7	主婦	主婦	主婦	小規模							看板が落ちそう			
8	主婦	主婦	主婦	小規模							ガスメーター破損(隣りの建物の壁落下)			
9	主婦	主婦	主婦	小規模							商品(ウイスキー)が本落下			
10	主婦	主婦	主婦	小規模							商品(酒)が本落下・ペットボトルへこみ			
11	主婦	主婦	主婦	小規模							隣りの扉が倒れ自動車へこみ			
12	主婦	主婦	主婦	小規模							壁にヒビ、自動ドア側面変形			
13	主婦	主婦	主婦	小規模							窓ガラス破損(1枚)			
14	主婦	主婦	主婦	小規模							駐車場の壁にヒビ			
15	主婦	主婦	主婦	小規模							皿20枚ほど、酒が本破損			
16	主婦	主婦	主婦	小規模							酒が本破損のよう			
17	主婦	主婦	主婦	小規模							商品落下(酒類の瓶が割れた約50本)			
18	主婦	主婦	主婦	中小							外壁にヒビ割れ			
19	主婦	主婦	主婦	小規模							壁にヒビ			
20														

事業所

秋葉区避難所開設状況

開設している避難所数

0箇所

1月9日8時00分 現在

	施設名	所在地	避難者数	備考(避難者数調査中・閉鎖・施設被害等)
1	阿賀小学校	新津東町2丁目1325番地	0名	閉鎖
2	荻川コミュニティセンター	中野5丁目1番50号	0名	閉鎖
3	荻川小学校	車場922番地1	0名	閉鎖
4	鎌倉地域研修センター	鎌倉273番地1	0名	閉鎖
5	旧満日小学校	七日町17番地乙	0名	閉鎖
6	金津小学校	古津88番地	0名	閉鎖
7	金津地区コミュニティセンター	古津597番地	0名	閉鎖
8	金津中学校	割町10番地2	0名	閉鎖
9	結小学校	結132番地	0名	閉鎖
10	市之瀬幼稚園	市之瀬349番地2	0名	閉鎖
11	秋葉区新津健康センター	程島1979番地4	0名	閉鎖
12	小合小学校	出戸180番地	0名	閉鎖
13	小合地区コミュニティセンター	小戸下組22番地1	0名	閉鎖
14	小合中学校	小戸下組77番地	0名	閉鎖
15	小須戸まちづくりセンター	小須戸120番地1	0名	閉鎖
16	小須戸温泉健康センター	天ヶ沢498番地1	0名	閉鎖
17	小須戸小学校	横川浜541番地1	0名	閉鎖
18	小須戸地区ふれあい会館	矢代田35番地	0名	閉鎖
19	小須戸中学校	横川浜526番地1	0名	閉鎖
20	小須戸保育園	小須戸325番地1	0名	閉鎖
21	小須戸老人福祉センター	小須戸3870番地2	0名	閉鎖
22	新関小学校	下新766番地	0名	閉鎖
23	新津B&G海洋センター	七日町2186番地9	0名	閉鎖
24	新津クリーンセンター	小口1289番地1	0名	閉鎖
25	新津金屋運動広場	金屋260番地1	0名	閉鎖
26	新津高等学校	秋葉1丁目19番1号	0名	閉鎖
27	新津第一小学校	新津本町4丁目4番3号	0名	閉鎖
28	新津第一中学校	新栄町4番1号	0名	閉鎖
29	新津第五中学校	新津東町2丁目7番29号	0名	閉鎖
30	新津第三小学校	山谷町3丁目4785番地	0名	閉鎖
31	新津第二小学校	新町2丁目3番3号	0名	閉鎖
32	新津第二中学校	荻島1丁目15番17号	0名	閉鎖
33	新津地域学園	新津東町2丁目5番6号	0名	閉鎖
34	新津地区勤労青少年ホーム	新津東町1丁目5番12号	0名	閉鎖
35	新津南高等学校	矢代田3200番地1	0名	閉鎖
36	新津武道館	程島2009番地	0名	閉鎖
37	新保地域研修センター	新保1747番地	0名	閉鎖
38	矢代田小学校	矢代田5596番地	0名	閉鎖
39	矢代田保育園	矢代田1237番地1	0名	閉鎖
40	里山ビクターセンター	金津1193番地	0名	閉鎖
41	新津地域交流センター	新津本町1丁目2番39号	0名	閉鎖
42	新津工業高校	新津東町1丁目12番9号	0名	閉鎖
43	小合東小学校	小戸上組234番地	0名	閉鎖
44	ワークセンターほほえみ	小向1744番地	0名	閉鎖
45	秋葉区役所	程島2009番地	0名	閉鎖
46			-	
47			-	
48			-	
49			-	
50			-	
合 計			0名	

※避難者数の「-」は確認中

1. 本市の被害への対応状況

- ①通行止め 下塩俵地内市道（堤防道路）でクラック発生
復旧に向け河川管理者と対応協議中

- ②液状化 南区北部，味方，月潟で計6か所把握。応急措置実施済。

- ③建物被害（1月6日プレスリリースより）
応急危険度判定申請件数 12件
罹災証明申請件数 36件
※ブロック塀の倒壊など道路の通行の支障となる事象は解消済

- ④電気・ガス・水道被害
発災時に散発的被害はあったものの供給事業者で概ね対応済み。
現在、応急給水や避難先の提供など市民からの支援要請無し。

2. 被災者・被災地への支援状況

- ①罹災証明の臨時申請窓口開設
1月4日より地域総務課に窓口を設置し対応中（申請件数 件）
※平日のみ

- ②被災届出証明書の発行
1月4日より地域総務課及び産業振興課で対応中（発行件数 件）

- ③土嚢袋の配布
1月4日より建設課で対応中（配布枚数 317枚）

3. その他の対応

特筆事項なし

1. 本市の被害への対応状況

(被害状況)

- ・西区内で特に新潟亀田内野線沿線、黒埼北部地区および中野小屋地区において液状化現象が多発し、著しい被害が発生。
- ・民地の駐車場等から市道等への乗り入れ部に大きな段差が随所に生じており、地域住民の車の出し入れが困難な状況が発生。
- ・西区内通行止め：4カ所

(対応進捗状況)

- ・断水はほぼ解消（水道局）
- ・下水管の不具合にかかる工事は継続中（下水道管理センター）

2. 被災者・被災地への支援状況

- ・液状化による土砂の処分のため、西区役所・西出張所・黒埼出張所・中野小屋出張所で土のう袋を配布。
※1月3日から開始、1月8日時点で271,100枚を配布済み
- ・住宅の応急修理に対する支援として、屋根や壁、窓、玄関などに被害を受けた住宅に対する、応急修理のためのブルーシートの支給などを実施。
- ・臨時の給水所として西区役所に給水栓（1月7日～、給水車は取りやめ）、坂井輪中・坂井輪小・立仏小に貯水タンク（1トン）を設置。
- ・被災により入浴できない人のために、西区内の老人憩の家（6カ所）および西総合スポーツセンター（シャワー室のみ）の入浴施設を無料開放。1月8日からはアクアパークも無料開放。
- ・避難が必要でペットを飼育している人向けに、ペットと同行避難ができる施設を黒崎市民会館（3F・美術工作室）に設置。 ※1/9時点、避難者無し

3. その他の対応

【体育施設等の被害】西総合スポーツセンター（被害なし）、黒埼総合体育館（施設の接合部にひび割れ、駐車場の一部に液状化）、みどりと森の運動公園（グラウンド一部ひび割れ）、黒埼野球場（一部陥没）、善久テニスコート・寺地テニスコート（コートひび割れ）

【商工関係】新潟西商工会（被害なし）、赤塚商工会（建物1階床に沈み、建物2階に床にひび割れ、敷地に歪み）、黒埼商工会（敷地（建物裏）に液状化、敷地（正面）に盛り上がり、ガス・水道が不通）

西区避難所開設状況

開設している避難所数

2 箇所

1月9日 8時00分 現在

	施設名	所在地	避難者数	備考(避難者数調査中・閉鎖・施設被害等)
1	青山コミュニティハウス	青山6丁目16番地20	0名	閉鎖中
2	青山小学校	西有明町4番1号	0名	閉鎖中
3	真砂小学校	真砂3丁目24番1号	0名	閉鎖中
4	五十嵐中学校	上新栄町5丁目3番1号	0名	閉鎖中
5	五十嵐コミュニティハウス	上新栄町4丁目5番68号	0名	閉鎖中
6	五十嵐小学校	寺尾西4丁目23番1号	0名	閉鎖中
7	新潟大学(体育館)	五十嵐2の町8050番地	0名	閉鎖中
8	内野小学校	内野山手2丁目18番36号	0名	閉鎖中
9	内野中学校	内野西1丁目10番1号	0名	閉鎖中
10	西内野小学校	内野上新町308番地1	0名	閉鎖中
11	西コミュニティセンター	内野上新町11810番地	0名	閉鎖中
12	新潟西高等学校	内野西が丘3丁目24番1号	0名	閉鎖中
13	木山小学校	谷内1886番地	0名	閉鎖中
14	赤塚中学校	赤塚5590番地	0名	閉鎖中
15	赤塚小学校	赤塚4478番地	0名	閉鎖中
16	新潟国際情報大学(体育館)	みずき野3丁目1番1号	0名	閉鎖中
17	小瀬小学校	小瀬637番地	0名	閉鎖中
18	中野小屋中学校	中野小屋932番地	0名	閉鎖中
19	笠木小学校	笠木1695番地	0名	閉鎖中
20	日本文理高等学校	新通1072番地	0名	閉鎖中
21	新通小学校	坂井東6丁目18番1号	0名	閉鎖中
22	新通つばさ小学校	大野137番地	0名	閉鎖中
23	坂井東小学校	坂井東5丁目17番1号	0名	閉鎖中
24	坂井輪中学校	寺尾上3丁目1番36号	0名	閉鎖中
25	坂井輪コミュニティセンター	小針西1丁目12番地12	13名	
26	坂井輪小学校	坂井東1丁目2番1号	0名	閉鎖中
27	小新中学校	小新西3丁目18番1号	0名	閉鎖中
28	新潟工業高等学校	小新西1丁目5番1号	0名	閉鎖中
29	小針小学校	小針2丁目36番1号	0名	閉鎖中
30	小針中学校	小針1丁目37番1号	0名	閉鎖中
31	東青山小学校	青山261番地1	0名	閉鎖中
32	立仏小学校	立仏950番地	0名	閉鎖中
33	山田小学校	山田2781番地2	0名	閉鎖中
34	黒崎市民会館	鳥原909番地1	6名	
35	黒崎中学校	大野町2540番地1	0名	閉鎖中
36	大野小学校	大野町3140番地乙	0名	閉鎖中
37	新潟翠江高等学校	金巻1657番地	0名	閉鎖中
38	黒崎南小学校	木場911番地1	0名	閉鎖中
39			-	
40			-	
41			-	
42			-	
43			-	
44			-	
45			-	
46			-	
47			-	
48			-	
49			-	
50			-	
合 計			19名	

※避難者数の「-」は確認中

1. 本市の被害への対応状況

(1) 市管理施設

①西蒲区役所庁舎

- ・外壁にクラックや室内壁のひび割れが多数確認。1月4日日本市建築部担当者から現地確認をしていただいた。
- ・躯体には大きな問題はないとの結果だったが、同確認の際に、庁舎南側玄関の壁に取り付けてある石の化粧板が剥離落下する危険性があるとの指摘をいただいたことから、現在南側玄関を利用不可とした。
(1/5(金)13時～利用不可)
- ・地震後、庁舎西側でわずかな漏水を確認。

②西川健康センター

漏水→漏水箇所調査中。当面の間、水道を止め一般の利用休止を検討。

(2) 道路通行止め 6件(1月9日8時時点)

原因：液状化、家屋・ブロック塀倒壊等 6か所

地域：曾根・巻・中郷屋・矢島・善光寺・升潟地内

2. 被災者・被災地への支援状況

- (1) 西蒲区内の被災された世帯に、ブルーシート・土のう袋を配布
(西蒲区独自支援)

資料作成時点での配布枚数

ブルーシート 4件 計11枚
(3.6m×5.4m)

土のう袋 0件 0枚

3. その他の対応