

令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年1月19日（金）8時00分現在
新潟市災害対策本部事務局

1 被害状況

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

(2) 建物被害

①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	1	0	0	0	32	0	33
半壊	0	0	44	30	0	0	774	0	848
一部損壊	0	0	88	57	0	0	1,599	0	1,744

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

③罹災証明

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請		60	104	1,055	633	219	272	6,482	369	9,194
内訳	被害認定調査 実施済棟数	0	0	158	102	0	0	3,359	0	3,619
	全壊	0	0	1	0	0	0	32	0	33
	大規模 半壊	0	0	16	7	0	0	241	0	264
	中規模 半壊	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	半壊	0	0	28	23	0	0	530	0	581
	準半壊	0	0	21	10	0	0	282	0	313
	一部 損壊	0	0	67	47	0	0	1,317	0	1,431
	精査中	0	0	25	15	0	0	954	0	994
うち 交付済み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

(4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	14	122
休校	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	24	0	24

3 液状化による泥処理について

(1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	7,074	5,635	106	327	305,410	33	318,585

(2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

4 水道

(1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

(2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

5 下水道

・管きょ約 67km の一次調査 (マンホール内目視調査) が完了
(うち 10 km が追加調査分)

・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、二次調査 (管路内 TV カメラ調査等) の対象路線を集約 (約 30 km)

・順次、二次調査を実施中

6 ボランティア

・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置

・活動人数 817 人、活動件数 158 件 (主に土砂やブロック塀の撤去など)

※1月17日までの累計