

令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年1月22日（月）8時00分現在
新潟市災害対策本部事務局

1 被害状況

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

(2) 建物被害

①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	6	0	0	0	44	0	50
半壊	1	0	59	38	1	0	943	7	1,049
一部損壊	25	26	142	64	11	18	2,273	115	2,674

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

③罹災証明

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請		69	117	1,139	694	235	284	6,708	394	9,640
内訳	被害認定調査 実施済棟数	29	26	257	121	13	18	4,495	124	5,083
	全壊	0	0	6	0	0	0	44	0	50
	大規模 半壊	0	0	22	10	1	0	291	2	326
	中規模 半壊	1	0	1	0	0	0	5	3	10
	半壊	0	0	36	28	0	0	647	2	713
	準半壊	5	2	30	14	2	10	405	46	514
	一部 損壊	20	24	112	50	9	8	1,868	69	2,160
	精査中	3	0	50	19	1	0	1,235	2	1,310
うち 交付済み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

(4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	24	0	24

3 液状化による泥処理について

(1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	7,169	5,635	106	327	311,360	33	324,630

(2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

4 水道

(1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

(2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

5 下水道

・管きょ約 67km の一次調査 (マンホール内目視調査) が完了
(うち 10 km が追加調査分)

・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、二次調査 (管路内 TV カメラ調査等) の対象路線を集約 (約 30 km)

・順次、二次調査を実施中

6 ボランティア

・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置

・活動人数 936 人、活動件数 181 件 (主に土砂やブロックの撤去など)

※1月19日までの累計