

*…環境基準値超過
 **…基準値設定または基準値改正により超過

調査井戸番号	区域	地区名	調査名	井戸の深度(m)	採取年月日	水温(℃)	項 目														その他の項目				
							1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	pH	EC (mS/m)	
							≦1	≦0.006	≦0.01 (平成26年度まで≦0.03)	≦0.01	≦0.002	≦0.006	≦0.003	≦0.02	≦0.01	≦0.01			≦10	≦0.8	≦1	≦0.05	(5.8~8.6)	—	
15-347-0059	西区	西区小平方	詳細調査	18	2016/06/29	16.5													*	1.4				8.4	54
15-347-0060	西区	西区小平方	詳細調査	20	2016/06/29	13.9													*	1.9				8.1	57
15-347-0061	西区	西区小平方	詳細調査		2016/06/29	14.5													*	1.4				8.3	75
15-347-0062	西区	西区小平方	詳細調査	10	2016/06/29	14.5														0.8				8.0	57
15-347-0063	西区	西区小平方	詳細調査	18	2016/06/29	14.2														0.3				7.4	57
15-207-0004	秋葉区	秋葉区北上	概況調査	38	2016/07/21	16.5	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001		<0.005	<0.005	<0.01		0.4	0.7	<0.005	7.4	100	
15-348-0003	南区	南区味方	概況調査	4	2016/07/21	13.8	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001		<0.005	<0.005	<0.01		0.1	<0.1	<0.005	6.7	12	
15-201-0059	北区	北区島見町	概況調査	24	2016/07/19	16.2	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001		5.1	<0.005		5.1	<0.1	<0.1	<0.005	6.7	19	
15-201-0073	中央区	中央区長湯	概況調査	5	2016/07/19	16.1	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001		<0.005	<0.005	<0.01	<0.1		0.4	<0.005	7.2	66	
15-341-0005	西蒲区	西蒲区岩室温泉	概況調査	5	2016/07/19	16.8	<0.0005	<0.0006	<0.001	<0.0005				<0.001		<0.005	<0.005	<0.01		0.1	<0.1	<0.005	8.0	32	
15-201-0030	中央区	中央区女池西	定期モニタリング	2.7	2016/08/01	15.5	<0.0005		<0.001	0.0005													6.8	26	
15-201-0047	西区	西区赤塚	定期モニタリング		2016/08/01	16.0										28	<0.005	*	28				6.8	46	
15-201-0056	西区	西区木場	定期モニタリング	16	2016/10/19	14.9													*	1.5			8.3	230	
15-201-0068	西区	西区五十嵐3の1	定期モニタリング		2016/08/01	16.0										15	<0.005	*	15				6.7	53	
15-201-0084	西区	西区内野西	定期モニタリング	11~12	2016/08/01	18.0										6.9	<0.005		6.9				7.0	21	