

## 6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎			屋 内 体 育 館				
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度,規模等)	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
新津第一中		S 5 4	3 6		建替え H23~26 <一部> 改修 H23~26 <一部>	S 3 2	5 8		建替え H23~26
新津第二中		S 5 6	3 4		改修 H23 <一部> 建替え H25,26 <一部>	S 3 7	5 3		建替え H25,26
新津第五中		S 5 9	3 1			H 1 6	1 1		
小合中		S 4 5	4 5		建替え H24 <一部>	S 4 4	4 6		
金津中		H 1 0	1 7			H 1 1	1 6		
小須戸中		H 1 9	8		建替え H18,19<全体的>	S 5 3	3 7		
新津第一小		S 5 6	3 4		建替え H27 <一部>	S 3 0	6 0		
新津第二小		S 3 8	5 2			S 3 8	5 2		
新津第三小		S 5 2	3 8		改修 H18,19 <全体的>	S 5 2	3 8		
満日小		H 1 2	1 5			H 1 2	1 5		
結小		S 6 0	3 0		改修 H24 <一部>	S 4 6	4 4		
市之瀬小		S 4 0	5 0		建替え H21~22 <移転>	S 4 1	4 9		建替え H21~22 <移転>
小合東小		H 2	2 5			H 3	2 4		
小合小		S 4 1	4 9			S 4 1	4 9		
金津小		S 4 5	4 5			S 5 4	3 6		
阿賀小		S 5 8	3 2			S 5 8	3 2		
新関小		S 1 3	7 7		建替え H21,22<全体的>	S 1 3	7 7		建替え H22
小須戸小		S 6 0	3 0			S 6 1	2 9		
矢代田小		S 5 3	3 7			S 5 7	3 3		

\* 「主な校舎建設年」は保有棟面積の大きい棟の建築年を表示した。ただし、建物の大きさがほぼ同じ場合は建築年の古い方を表示した。

\* 「老朽化」は築後 40 年以上。老朽化による改修工事の国補助は建築後 20 年以上を基準としているので、2 回目となる 40 年を目安とした。

\* 「老朽化による改修・建替え」の欄は改修を「 」, 建替えを「 」, 検討中のものを「 」とした。改修は H17 以降国庫補助を受けた(受ける)外壁改修, 内部改修などの改修。規模等はおおむね校舎の全体面積の 2 / 3 以上を行う場合を<全体的>, 2 / 3 未満を<一部>とした。なお, 改修には耐震補強工事を除く。

\* 結小学校の適正規模校欄は再編後の状況