

6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎				屋 内 体 育 館			
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度,規模等)	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
坂井輪中		S 4 1	4 9			S 5 3	3 7		
内野中		S 5 9	3 1			S 5 9	3 1		
赤塚中		S 5 9	3 1			H 9	1 8		
中野小屋中		S 6 0	3 0			S 5 3	3 7		
小針中		S 4 7	4 3		改修 H19~21 <全体的>	S 4 7	4 3		
五十嵐中		S 5 2	3 8			S 5 2	3 8		
小新中		S 5 7	3 3			S 5 7	3 3		
黒埼中		S 5 5	3 5		改修 H21~24 <全体的>	H 5	2 2		
小針小		H 5	2 2		建替え H21,22 <一部> 改修 H22,23 <一部>	S 4 0	5 0		建替え H21,22
新通小		S 4 4	4 6		増築 H21 <一部>	S 4 4	4 6		
内野小		S 4 3	4 7			H 7	2 0		
木山小		S 4 3	4 7			H 8	1 9		
赤塚小		S 5 7	3 3		増築 H21 <一部>	S 5 8	3 2		
小瀬小		S 5 5	3 5			S 5 5	3 5		
笠木小		S 5 8	3 2			S 5 8	3 2		
青山小		S 4 6	4 4			S 4 6	4 4		
真砂小		S 4 7	4 3			S 4 7	4 3		
五十嵐小		S 4 7	4 3			S 4 8	4 2		
坂井輪小		S 5 1	3 9		改修 H18,19 <全体的>	S 5 1	3 9		
坂井東小		S 5 4	3 6		改修 H18~20 <全体的>	S 5 3	3 7		
西内野小		S 5 4	3 6			S 5 4	3 6		
東青山小		S 5 5	3 5			S 5 5	3 5		
大野小		H 1 8	9		建替え H17,18 <全体的>	H 2 0	7		建替え H19
黒埼南小		H 1 6	1 1			H 1 6	1 1		

## 6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎			屋 内 体 育 館				
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度, 規模等 )	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
山田小		S 6 3	2 7		建替え H22,23 <一部>	H 1 0	1 7		
立仏小		S 4 9	4 1			S 4 9	4 1		

\* 「主な校舎建設年」は保有棟面積の大きい棟の建築年を表示した。ただし、建物の大きさがほぼ同じ場合は建築年の古い方を表示した。

\* 「老朽化」は築後 40 年以上。老朽化による改修工事の国補助は建築後 20 年以上を基準としているので、2 回目となる 40 年を目安とした。

\* 「老朽化による改修・建替え」の欄は改修を「」、建替えを「」、検討中のものを「」とした。改修は H17 以降国庫補助を受けた（受ける）外壁改修，内部改修などの改修。規模等はおおむね校舎の全体面積の 2 / 3 以上を行う場合を < 全体的 >，2 / 3 未満を < 一部 > とした。なお，改修には耐震補強工事を除く。