

6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎			屋 内 体 育 館				
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度,規模等)	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
岩室中		S 4 1	4 9		建替え<一部>を検討中	S 4 2	4 8		
西川中		S 6 1	2 9			S 6 1	2 9		
潟東中		S 5 3	3 7		建替え<一部> H22,23	S 3 3	5 7		建替え H22,23
中之口中		S 4 0	5 0		建替え<全体的> H23,24	S 4 1	4 9		建替え H24
巻東中		S 5 7	3 3		改修 H27,28<全体的>	S 5 8	3 2		
巻西中		S 5 6	3 4		改修 H27,28<一部>	S 5 7	3 3		
岩室小		H 6	2 1			H 6	2 1		
和納小		H 3	2 4			H 3	2 4		
曾根小		S 5 5	3 5			S 5 3	3 7		
鎧郷小		S 5 4	3 6		改修 H21<全体的>	S 5 4	3 6		
升潟小		S 5 3	3 7		改修 H21<全体的>	S 5 3	3 7		改修 H22
潟東東小		S 5 8	3 2			S 5 8	3 2		
潟東西小		S 4 3	4 7			H 1 5	1 2		
潟東南小		S 6 1	2 9			S 4 5	4 5		建替え H22
中之口東小		S 6 1	2 9			S 6 1	2 9		
中之口西小		H 3	2 4			H 3	2 4		
越前小		H 7	2 0			H 9	1 8		
松野尾小		H 3	2 4			H 5	2 2		
巻南小		S 5 3	3 7		改修 H25,26<全体的>	S 5 3	3 7		
漆山小		S 6 2	2 8			H 1	2 6		
巻北小		S 4 9	4 1		改修 H18~20<全体的>	S 5 0	4 0		

* 「主な校舎建設年」は保有棟面積の大きい棟の建築年を表示した。ただし、建物の大きさがほぼ同じ場合は建築年の古い方を表示した。

* 「老朽化」は築後 40 年以上。老朽化による改修工事の国補助は建築後 20 年以上を基準としているので、2 回目となる 40 年を目安とした。

* 「老朽化による改修・建替え」の欄は改修を「 」, 建替えを「 」, 検討中のものを「 」とした。改修は H17 以降国庫補助を受けた(受ける)外壁改修, 内部改修などの改修。規模等はおおむね校舎の全体面積の 2 / 3 以上を行う場合を<全体的>, 2 / 3 未満を<一部>とした。なお, 改修には耐震補強工事を除く。