

## 6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎			屋 内 体 育 館				
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度,規模等)	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
東新潟中		S 5 2	3 8		改修 H20,21 <全体的>	H 5	2 2		
山の下中		S 5 9	3 1			S 6 2	2 8		
大形中		S 5 6	3 4			S 5 6	3 4		
石山中		S 4 7	4 3			S 4 7	4 3		
藤見中		H 1 7	1 0		建替え H16,17 <一部>	H 1 6	1 1		
木戸中		S 4 5	4 5			S 4 6	4 4		
東石山中		S 5 5	3 5			S 5 5	3 5		
下山中		H 1	2 6			H 1	2 6		
山の下小		S 5 6	3 4			H 7	2 0		
大形小		S 4 0	5 0			H 8	1 9		
中野山小		S 4 3	4 7			S 4 6	4 4		
木戸小		S 4 1	4 9			S 4 6	4 4		
東山の下小		H 1 4	1 3			H 5	2 2		
桃山小		S 6 1	2 9			S 6 1	2 9		
下山小		S 4 1	4 9		建替え<全体的>を検討中	S 4 7	4 3		建替えを検討中
牡丹山小		S 4 4	4 6			S 4 5	4 5		
東中野山小		S 5 1	3 9		改修 H20~22 <全体的>	S 5 1	3 9		
竹尾小		S 5 3	3 7			S 5 3	3 7		
南中野山小		S 5 4	3 6			S 5 4	3 6		
江南小		S 5 7	3 3			S 5 7	3 3		

\* 「主な校舎建設年」は保有棟面積の大きい棟の建築年を表示した。ただし、建物の大きさがほぼ同じ場合は建築年の古い方を表示した。

\* 「老朽化」は築後 40 年以上。老朽化による改修工事の国補助は建築後 20 年以上を基準としているので、2 回目となる 40 年を目安とした。

\* 「老朽化による改修・建替え」の欄は改修を「」、建替えを「」、検討中のものを「」とした。改修は H17 以降国庫補助を受けた（受ける）外壁改修，内部改修などの改修。規模等はおおむね校舎の全体面積の 2 / 3 以上を行う場合を <全体的>，2 / 3 未満を <一部> とした。なお，改修には耐震補強工事を除く。