

6 施設の整備状況

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎			屋 内 体 育 館				
		主な校舎 建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度, 規模等)	建設年	築年数		老朽化による改修・建替え (工事年度)
			H27 時点	老朽化			H27 時点	老朽化	
関屋中		S 6 3	2 7			H 1	2 6		
鳥屋野中		S 4 7	4 3		改修 H17~19 <全体的>	S 4 7	4 3		
白新中		S 4 0	5 0			H 1 1	1 6		
寄居中		H 1 3	1 4			H 7	2 0		
二葉中		S 6 3	2 7			H 1	2 6		
舟栄中		H 1 8	9		建替え H17~19 <全体的>	H 2 0	7		建替え H19
宮浦中		H 9	1 8			H 1 0	1 7		
上山中		S 5 3	3 7		改修<全体的>を検討中	S 5 3	3 7		
山潟中		S 5 8	3 2			S 5 8	3 2		
浜浦小		S 6 0	3 0			S 6 2	2 8		
関屋小		S 4 1	4 9			S 4 9	4 1		
鏡淵小		H 8	1 9			H 9	1 8		
白山小		S 4 0	5 0			S 4 1	4 9		
新潟小		H 1 2	1 5			H 1 3	1 4		
豊照小		S 4 1	4 9			S 4 1	4 9		
湊小		S 3 5	5 5			S 3 5	5 5		
栄小		H 3	2 4			H 4	2 3		
入舟小		H 1 2	1 5			S 5 5	3 5		
万代長嶺小		H 1 7	1 0			H 1 7	1 0		
沼垂小		S 4 6	4 4		建替え<全体的>を検討中	H 5	2 2		
山潟小		S 5 2	3 8			H 1 2	1 5		
上所小		S 4 1	4 9			S 4 6	4 4		
鳥屋野小		H 2 1	6		建替え H19, 20 <全体的>	H 2 1	6		建替え H19, 20
笹口小		S 4 5	4 5		建替え<全体的>を検討中	S 4 6	4 4		

学 校 名	適 正 規 模 校	校 舎			屋 内 体 育 館			
		主な校舎 建設年	築年数			主な校舎 建設年		築年数
			H27 時点	老朽化		H27 時点	老朽化	
女池小		S 6 1	2 9		S 4 1	4 9		
有明台小		S 6 1	2 9		改修 H19 <一部>	S 6 1	2 9	
南万代小		S 4 0	5 0			H 4	2 3	
上山小		S 5 2	3 8		改修 H18, 19 <全体的>	S 5 2	3 8	
桜が丘小		S 5 7	3 3			S 5 7	3 3	
紫竹山小		H 3	2 4			H 4	2 3	

* 「主な校舎建設年」は保有棟面積の大きい棟の建築年を表示した。ただし、建物の大きさがほぼ同じ場合は建築年の古い方を表示した。

* 「老朽化」は築後 40 年以上。老朽化による改修工事の国補助は建築後 20 年以上を基準としているので、2 回目となる 40 年を目安とした。

* 「老朽化による改修・建替え」の欄は改修を「 」, 建替えを「 」, 検討中のものを「 」とした。改修は H 1 7 以降国庫補助を受けた（受ける）外壁改修, 内部改修などの改修。規模等はおおむね校舎の全体面積の 2 / 3 以上を行う場合を <全体的> , 2 / 3 未満を <一部> とした。なお, 改修には耐震補強工事を除く。